

# Drift for roterende varmegjenvinnere

Erstatningsprodukt for  
utgått utstyr.

Dersom det ikke er Emotron fra før:  
**SE ROTORSTØRRELSE**



Utgått modell	Maks Rotorstørrelse:		Erstatningsprodukt
	10-12 rpm	14-25 rpm	
<b>EMS VVX-1 eller SP-1500</b> Ved feil på motor, kan denne byttes). OBS: Panasonic- eller Orientalmotor	1000 mm	800 mm	P10  Motor: Enten 25 W eller 40 W
<b>EMS VVX-2</b> Ved feil på motor eller omformer: Bytt alt!!	1500 mm	1200mm	EMX 15
<b>EMS VVX-4</b> Ved feil på motor eller omformer: Bytt alt!!	2500 mm	2000 mm	EMX 25
<b>EMS VVX-6</b> Ved feil på motor eller omformer: Bytt alt!!	3500 mm	2800 mm	EMX 35
<b>EMS VVX-6</b> Ved feil på motor eller omformer: Bytt alt!!	4500 mm	4500 mm	EMX-D

Tlf: +47 23 12 67 00  
[service@ateam.no](mailto:service@ateam.no)

Ateam Inneklimaservice AS  
Tvetenveien 164, 0671 Oslo  
[www.ateam.no](http://www.ateam.no)

Org.nr. NO 982 175 577 MVA